

INSPECTORES DE PROTECCIÓN CIVIL

San Quintín, Baja California, a 16 de octubre de 2023.

INFORME

El día 13 y 14 de octubre del año en curso José Alejandro García Morales, Abraham González García, Inspectores de Protección Civil y Juan José Morales Nuño elementos del departamento de Bomberos, fuimos comisionados para trasladarnos a la delegación de Punta Prieta del Municipio de San Quintín, Baja California, para examinar maquinaria extintora de la cual se necesita una pieza para el funcionamiento de la unidad M3.

